

項番	②⑤		
学校名	室蘭西中学校	危険箇所	山手町（室蘭西中～市立病院への下り坂）
状況	<p>①道路工事のため、観光バスなど通行者量が増えることが予想される。スクールゾーンの印等、安全面への配慮を要望する。</p> <p>②工事により側溝も延長される見込みだが、暗くなると側溝に落ちる危険があるため、街灯の設置を要望。</p> <p>③坂道の歩道は冬期間、積雪や凍結により滑りやすい。何らかの対応策をお願いしたい。</p>		
関係機関	胆振総合振興局 室蘭建設管理部 室蘭警察署 地域生活課	内容	<p>①構造上横断歩道の設置は難しい。看板の設置を検討。</p> <p>②コの字型の車止めを校舎からの下り坂合流地点へ設置し転落防止を図る。町会灯の移設、新設を検討いただく。</p> <p>③雪見パトロールで道路状況を確認、歩道の砂まきにご協力いただく。坂道に砂箱を3か所設置し、生徒へ周知文を配布。</p>



項番	②6		
学校名	桜蘭中学校	危険箇所	中島本町3丁目79番地付近 (製鉄記念室蘭病院から八丁平へまっすぐ坂道を上がっていったところ)
状況	住宅と住宅の間に笹藪があり、その先が崖になっているため人目につかず危険である。		
関係機関	地域生活課 土木課	対策内容	合同点検時に該当箇所を発見できず、改めて学校で要望を上げた生徒に場所を確認した。 →歩道側を歩くよう、やむを得ず反対側を歩く際も奥まで立ち入らないように指導。





項番	②7		
学校名	桜蘭中学校	危険箇所	知利別町2丁目歩道
状況	車道に向かって道が斜めになっている上に傾斜があるので、冬は凍結しやすく車道に落ちそうになる。ロードヒーティングや除雪を要望。		
関係機関	地域生活課 土木課	対策内容	車の出入口であり、法定の範囲内の勾配である。 学校で生徒に安全指導をして対応する。



項番	②⑧		
学校名	桜蘭中学校	危険箇所	中島本町2丁目 (中島本町公園～中島保育所の道路)
状況	夕方は暗く、周辺にアパートはあるものの下校時は不安。街灯の設置を要望。		
関係機関	地域生活課 土木課	対策内容	公園付近には小さい街灯があるが、保育所から公園までは街灯がなく暗い。町会灯の設置を働きかける。





項番	②9		
学校名	桜蘭中学校	危険箇所	八丁平北公園 八丁平南公園
状況	街灯が少なく、下校時（特に冬）は不安。街灯の設置を要望。		
関係機関	地域生活課 土木課	対策内容	公園自体は街灯が多く明るい。 暗くなる前に帰宅するよう指導。



項番	③〇		
学校名	桜蘭中学校	危険箇所	八丁平 2 丁目 (八丁平 4 丁目バス停付近の道路)
状況	冬場、歩道が雪で埋もれて車道を歩くしかないことが多い。2車線が1車線状態になる。朝夕は通年でスピードを出している車が多く危険。注意喚起をしてほしい。		
関係機関	室蘭警察署 地域生活課 土木課	対策内容	除排雪の重点箇所のため、対策を検討。生活道路のため、速度規制は難しいが見回りを強化していただく。





項番	③1		
学校名	桜蘭中学校	危険箇所	八丁平1丁目 (八丁平中央通)
状況	バス通りで交通量が多い所だが、信号がない。渡るのを待っていてもスピードを出している車が多く危険である。押しボタン式信号の設置を要望。		
関係機関	室蘭警察署 地域生活課 土木課	対策内容	セイコーマートを南公園側へ超えたあたりから信号機が少なくなる。まっすぐな道のため、スピードが出やすい。 ・信号機のない横断歩道が坂の頂点にあり、視認性がよくない。 →押しボタン式信号の設置を要望。見回りの強化を要望。

