資料２－８
（第28回監視円卓会議）

日本環境安全事業㈱北海道事業所に対する立入検査実施状況

立入年月日	立入実施主体	内　　容
平成２４年　５月１０日（木）	・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課	○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 ・5月4日に発生した「コンデンサ解体エリアにおける洗浄液の漏洩」に関し、対応状況等の確認を行った。 ○指摘事項等 ・速やかな通報連絡体制を検討すること。 ○対応状況 ・作業終了後の解体場槽の確認など作業要領書に追記（５月１０日）。 ・「危険物小規模漏洩時の通報について」を改定（休日昼間の第一報連絡者を明記、５月１４日）。
平成２４年　６月　７日（木）	・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課	○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 ・６月７日に発生した「大型トランス解体エリアにおける洗浄液の漏洩」に関し、対応状況等の確認を行った。 ○指摘事項等 ・作業手順書の作成など再発防止策を検討すること。 ○対応状況 ・ホースの識別表示や作業状況を明示するなどの作業要領書を新規に作成し、関係者に教育を実施。（６月１１日）
平成２４年　７月２３日（月）	・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課	○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 ・排出源モニタリング実施（７月２３～２５日）時におけるＰＣＢの処理運転状況の確認を行った。 ○指摘事項等 ・特になし
平成２４年１０月　９日（火）	・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課	○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 ・９月4日に発生した「攪拌洗浄エリアにおける作動油の漏洩」に関し、対応状況等の確認を行った。 ○指摘事項等 ・原因が解明され、作業再開を行おうとする場合には、事前に関係機関へ連絡すること。 ○対応状況 ・漏洩した油圧ユニットを交換するともに、他の油圧ユニットについても、漏洩等ないか作動確認点検を実施。（１０月５日）

立入年月日	立入実施主体	内　　容
平成２５年　１月２４日（木）	・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課	○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 ・排出源モニタリング実施（1月２２～２４日）時におけるＰＣＢの処理運転状況の確認を行った。 ○指摘事項等 ・特になし