

令和5年度 通学路における危険箇所等の要望

項番	学校名	危険箇所	要望内容	関係機関	合同点検結果
1	地球岬小学校	母恋北町1丁目4-20付近 歩道	インターロッキング舗装が、経年変化により凸凹になっており、つまづいて転びやすく危険。歩道の再舗装を要望。	土木課 地域生活課	・全体的に凹凸がある。 ・特に根の影響を受け、凹凸が激しい植樹柵部の撤去・再設置を実施。
2	蘭北小学校	港北町1丁目12-1付近	交通量が多く一時停止・歩道のない三叉路であり、避けようとしても歩道のない道路を通らなければならない。一時停止・横断歩道の設置を要望する。	土木課 地域生活課 室蘭警察署	・三叉路側を通らない方向へ通学路を変更予定。 ・歩きやすくなるよう到来年度区画線を引く予定。 ・白線完成後、通学路変更時期を検討する。
3	蘭北小学校	港北町4丁目10番地付近	広い丁字路であり、下り坂である。停止線が薄く、はみ出して一時停止する車が多い。一時停止線を濃くする・滑り止めをつける等の対応をしてほしい。	土木課 地域生活課 室蘭警察署	9月に停止線を引き直しを実施。
4	海陽小学校	東町5-3、4-7、5-4、4-1の 変形交差点 (サテライトクリニック、東町たい わ団地付近)	どの信号を見るのか右折・直進の判断が難しい。 スクールゾーン看板の設置や優先をわかりやすくしてほしい。	土木課 地域生活課 室蘭警察署	学校から児童への交通安全指導による安全の確保を図る。
5	海陽小学校	ディノス横の遊歩道	草木が生い茂り、児童の背丈を超える状態が長期間見られる。児童の歩いている様子が見えなくなる他、不審者が隠れていても分からないため、定期的な除草を要望。	土木課 地域生活課	8月に草刈りを実施。見通しをよくすることで対策。
6	海陽小学校	JR輪西駅前～サッカーボール のガスタンクや瑞の江の方面	冬に事故が起こりやすい。ガードレールがないため設置を要望。	土木課 地域生活課	・車道乗り入れ口が多く、設置しても単距離が複数箇所になる。除雪の支障になるため、設置は難しい。 ・児童への交通安全指導により安全の確保を図る。
7	海陽小学校	輪西町1丁目 (蘭たん亭と早坂産業の間の 道)	朝の通学時間帯に日本製鉄へ通勤する車が多く通るが、歩道がなく狭い道なので危険。交通安全の啓発を要望。	土木課 地域生活課 室蘭警察署	歩道を設置する道幅がなく、生活道路の速度規制は難しい。見回り等の街頭活動の強化を要望し対応。
8	海陽小学校	輪西町1丁目 (森ビル付近)	歩道に乗り上げて車や送迎バスが止まり危険。違法駐車を取り締まり等を要望。	土木課 地域生活課 室蘭警察署	・歩道が広く、車が歩道へ乗り上げて走行している場面が見られた。 ・管轄交番に見回りの強化を要望。歩道低下位置について確認を要望。
9	天神小学校	水元2条通線 (水元小4-1付近)	登下校時児童が通るが、横断歩道がなく危険。(天神小南側2ヶ所、東側1ヶ所) 道路が狭く古い。街路樹が伸び放題。(天神小西側の道) 横断歩道の設置と街路樹の伐採を要望。	土木課 地域生活課 室蘭警察署	街路樹の伐採を予定。 道路改良も視野に検討し、カラー舗装等も検討いただく。

令和5年度 通学路における危険箇所等の要望

項番	学校名	危険箇所	要望内容	関係機関	合同点検結果
10	天神小学校	高砂町4丁目変形交差点	登下校時児童が通るが、横断歩道がなく危険。横断歩道の設置を要望。	土木課 地域生活課 室蘭警察署	・横断歩道のない変形交差点であり、坂道やカーブがあり見通しがよくない。 →横断歩道をつけるとしたらどのあたりを希望するか、道道側へ通学路の変更をするか校内で再度検討する。
11	天神小学校	高砂町4丁目住宅地	壁が崩れている。壁の補修を要望。	土木課 地域生活課 建築指導課	建築指導課より、改修時期や方法を検討いただくよう話をした。
12	天神小学校	高砂町5丁目 (変電所の東側と西側の道路)	毛虫が多い（皮膚炎の可能性あり）。草刈りを要望。	土木課 地域生活課	ほくでんの敷地内の緑地側で雑草が伸びている。 来春、学校からほくでんに除草の要望予定
13	天神小学校	高砂町5丁目8-5付近 (アスコット横の坂道)	歩道がなく、児童が登下校する時に危険。白線を引いてほしい。	土木課 地域生活課 室蘭警察署	8月の区画線工事にて白線をひいた。
14	天神小学校	高砂中央通 (消防署高砂出張所～東明中)	街路樹が歩道を狭くしている。街路樹の伐採を要望。	土木課 地域生活課	街路樹は柵内に収まっているが、一度剪定が必要。民地側の草が伸び、歩道側に倒れて歩道を狭くしていたため、8月に剪定及び民地側の草刈りを実施。
15	天神小学校	天神町 道道107号線	ブロックがいつ落ちてくるかわからない状況である。安全性の確保を要望。	土木課 地域生活課 建築指導課	平成30年度のプロック塀の調査時以降改善されていない。 市建築管理課と情報共有し、引き続き対応を検討する。
16	天神小学校	天神町22-18付近 (天神花壇横の道)	歩道が斜めで、地下に空洞があったこともあり、何回か工事しているため道に凹凸が多い。子どもが転びそう。歩道の補修を要望。	土木課 地域生活課	全体的に道路のひび割れや凹凸が目立つ。 令和6年度道路改良予定。
17	天神小学校	通学路とバス通り、東明中学校前通学路の全域	①車両の「停止線」が消えかかっている場所の補修を要望。 ②車両の「とまれ」の標識が必要と思われる場所への設置の検討及び設置を要望。	土木課 地域生活課 室蘭警察署	①適宜対応する。 ②白く変色した標識を取り替える。その他優先関係が明白か等を考慮し検討する。
18	天神小学校	室蘭市高砂町2丁目7-7 バス停	スクールバスが停車するが、道幅が狭く、バス停のための歩道側へのスペースも確保されていない。バスの後ろから来る車両が危険な状況になるケースも想定されるため、路面にスクールバスが停車することの表示を要望。	土木課 地域生活課 室蘭警察署	構造的に路面標示は難しい。地域の方が見守りをしてきている場所であり、引き続き注意していく。

令和5年度 通学路における危険箇所等の要望

項番	学校名	危険箇所	要望内容	関係機関	合同点検結果
19	旭ヶ丘小学校	宮の森町1丁目5番5号 (旭ヶ丘小学校前)	坂を上ったところに横断歩道があるため、車の運転手が歩行者を発見しづらい。一昨年の冬と去年の8月、児童と車の接触事故が起きている。 押しボタン信号の設置を要望する。	土木課 地域生活課 室蘭警察署	・横断歩道標識が、伸びた樹木で覆われて見えにくい。 ・横断歩道の線が消えかかっている。 →樹木の剪定、線を塗りなおして視認性を上げる。 →児童がデザインした看板を設置し、注意喚起を図る。 →視認性を上げたうえで一時不停止の車に対する取り締まりの強化を行う。
20	旭ヶ丘小学校	中島本町1丁目8番2号 (であえーる中島付近)	登校時間帯の交通量が多く、であえーる中島から牛太郎坂通（ライフヒルズ中島壱番館の前の通り）へ渡るときに車との接触の危険がある。また横断歩道がないため、道路横断時に危険がある。横断歩道や信号機の設置、であえーる中島から坂道への歩道の整備を要望。	土木課 地域生活課 室蘭警察署	・モル工中島の工事中、通学路を当該場所に変更していた。今後歩道が整備されれば当該場所を通学路に変更する予定がある。 →児童がデザインした看板を設置して注意喚起を図る。 →道路改良の予定がある箇所のため、横断歩道等は今後の参考とする。
21	八丁平小学校	八丁平2丁目21号通線 (2丁目26番、29番付近)	児童50名ほどの通学路。 冬季の歩道の除雪が行き届いておらず、児童が車道を歩いており危険なため除雪を要望する。	土木課 地域生活課	令和5年度より除雪車で対応可能とした。学校より児童に除雪車への注意喚起を行った。
22	八丁平小学校	八丁平北公園遊歩道	児童300名ほどの通学路。冬季の除雪が行き届いておらず、登下校に支障がある。冬季の除雪を要望する。	土木課 地域生活課	令和5年度より業者による除雪を実施する。
23	八丁平小学校	八丁平3丁目15号通線 (IDタウン入口)	児童20名ほどの通学路。 I Dタウンから環状線へ出る唯一の道路で、登校の時間帯と出勤する方々の時間帯が重なるが、一時停止の表示や横断歩道等がなく危険。環状線を右折してくる車が勢いよくくる場所でもあり危険。横断歩道の設置を要望する。	土木課 地域生活課 室蘭警察署	児童がデザインした注意喚起の看板を設置し、安全の確保を図る。
24	八丁平小学校	八丁平3号通 (りとるがれっと付近)	児童300名ほどの通学路。昨年度、歩道にとまれシールを貼り、今年度より交通指導員が配置され登下校の見守りをしていただいているが、横断歩道がなく車道を横切ることになり危険。横断歩道の設置を要望する。	土木課 地域生活課 室蘭警察署	引き続き横断歩道の設置を要望。アンダーパスに向かう道は構造上、横断歩道の設置が難しいためIDタウンと同じ看板を設置し注意喚起を図る。
25	室蘭西中学校	山手町 (室蘭西中～市立病院への下り坂)	①道路工事のため、観光バスなど通行者量が増えることが予想される。スクールゾーンの印等、安全面への配慮を要望する。 ②工事により側溝も延長される見込みだが、暗くなると側溝に落ちる危険があるため、街灯の設置を要望。 ③坂道の歩道は冬期間、積雪や凍結により滑りやすい。何らかの対応策を要望。	胆振総合振興局室蘭建設管理部 地域生活課 室蘭警察署	①構造上横断歩道の設置は難しい。看板の設置を検討。 ②コの字型の車止め設置し転落防止を図る。町会灯の移設、新設を検討していただく。 ③雪見パトロールで道路状況を確認、歩道の砂まきにご協力いただく。坂道に砂箱を3か所設置し、生徒へ周知文を配布。

令和5年度 通学路における危険箇所等の要望

項番	学校名	危険箇所	要望内容	関係機関	合同点検結果
26	桜蘭中学校	中島本町3丁目79番地付近	住宅と住宅の間に笹藪があり、その先が崖になっているため人目につかず危険である。	土木課 地域生活課	合同点検時に該当箇所を発見できず、改めて点検予定。取り急ぎ位置を学校が確認し、片側のみ歩道があるため、歩道側を歩くよう指導。
27	桜蘭中学校	知利別町2丁目住宅地	車道に向かって道が斜めになっている上に傾斜があるので、冬は凍結しやすく車道に落ちそうになる。ロードヒーティングや除雪を要望。	土木課 地域生活課	車の出入口であり、法定の範囲内の勾配である。学校で生徒に安全指導をして対応する。
28	桜蘭中学校	中島本町2丁目 (中島本町公園～中島保育所の道路)	夕方は暗く、周辺にアパートはあるものの下校時は不安。街灯の設置を要望。	土木課 地域生活課	公園付近には小さい街灯があるが、保育所から公園までは街灯がなく暗い。町会に町会灯の設置を検討いただくようお願い。
29	桜蘭中学校	八丁平北公園 八丁平南公園	街灯が少なく、下校時（特に冬）は不安。街灯の設置を要望。	土木課 地域生活課	公園自体は街灯が多く明るい。暗くなる前に帰宅するよう指導。
30	桜蘭中学校	八丁平2丁目 (八丁平4丁目バス停付近の道路)	冬場、歩道が雪で埋もれて車道を歩くしかないことが多い。2車線が1車線状態になる。朝夕は通年でスピードを出している車が多く危険。注意喚起をしてほしい。	土木課 地域生活課 室蘭警察署	除排雪の重点箇所のため、対策を検討。生活道路の速度規制は難しいが見回りを強化していただく。
31	桜蘭中学校	八丁平1丁目 (八丁平中央通)	バス通りで交通量が多い所だが、信号がない。渡るのを待っていてもスピードを出している車が多く危険である。押しボタン式信号の設置を要望。	土木課 地域生活課 室蘭警察署	信号機のない横断歩道への押しボタン式信号の設置と見回りの強化を要望。