

耐震診断結果公表

■百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果(目標値)※	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	スーパーアークス室蘭中央店	室蘭市中央町3丁目71番21号	店舗	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so} = 1.00$ (1.0) $C_{tu} \cdot S_d = 0.60$ (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成27年10月)
2	セブン・ビル 長崎屋室蘭店	室蘭市中島町1丁目19番	店舗					
	新築棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so} = 1.01$ (1.0) $C_{tu} \cdot S_d = 0.59$ (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成30年8月)
	増築棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	$I_s = 0.82$ (0.6) $q = 2.75$ (1.00)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00

※ 「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果」欄における括弧書きは、附表の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価(Ⅲ 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い)を判定するための数値です。