

## 日本環境安全事業(株)北海道事業所に対する立入検査実施状況

立入年月日	立入実施主体	内 容
平成23年 4月 6日(水)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> <li>・室蘭市生活環境部環境課</li> </ul>	<p>○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・3月11日に発生した「車載トランス コンサベータからの洗浄液漏洩」及び3月21日に発生した「真空超音波洗浄エリアにおける洗浄液の漏洩」について、再発防止対策の確認を行った。</li> </ul> <p>○指摘事項等：特になし</p>
平成23年 6月 6日(月)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> </ul>	<p>○廃棄物処理法に基づく立入検査</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・産業廃棄物処理業変更届出及び産業廃棄物処理施設軽微変更届出のあった事項(2次廃棄物保管場所の増加等)について、届出内容の現地確認を行った。</li> </ul> <p>○指摘事項等：特になし</p>
平成23年 6月28日(火)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> <li>・室蘭市生活環境部環境課</li> </ul>	<p>○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・6月21日に発生した「第2系統排気処理ラインオンラインモニタリングH(高)警報発報」に関し、対応状況等の確認を行った。</li> </ul> <p>○指摘事項等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原因と対応について速やかに文書で報告すること。</li> <li>・産業廃棄物処理施設設置許可申請書と現状の乖離について検証し報告すること。</li> </ul>