

## 各種調査について


## 1. 水道水の水質調査状況について

- ・ベンゼンの水質基準：0.01mg/L 以下
- ・トルエンの水質目標：0.4mg/L 以下

検査日	25 街区	12 街区	検査項目	結果
令和 5 年 1 月 30～31 日	12 世帯	3 世帯	ベンゼン トルエン	全て水質基準に適合
令和 5 年 2 月 20～22 日	13 世帯	3 世帯	ベンゼン トルエン	全て水質基準に適合
令和 5 年 3 月 20～23 日	12 世帯	3 世帯	ベンゼン トルエン	全て水質基準に適合
令和 5 年 4 月 19～20 日	8 世帯	3 世帯	ベンゼン トルエン	全て水質基準に適合
令和 5 年 5 月 24～25 日	6 世帯	3 世帯	ベンゼン トルエン	全て水質基準に適合
令和 5 年 6 月 21～22 日	6 世帯	3 世帯 </td <td>ベンゼン トルエン</td> <td>全て水質基準に適合</td>	ベンゼン トルエン	全て水質基準に適合
令和 5 年 7 月 19～20 日	5 世帯	3 世帯	ベンゼン トルエン	全て水質基準に適合
令和 5 年 8 月 21～22 日	6 世帯	3 世帯	ベンゼン トルエン	全て水質基準に適合

## 2. 給水管路周りの土壌調査

高砂町 1 丁目 25 番街区において、これまでのポリエチレン管を鋳鉄製の配水管に切り替える工事を終えたことから、安全安心な水道水の供給を確保するため、25 番街区の各ご家庭等の敷地内において、給水管路の土壌調査を進めている。



※採取した土壌の分析結果は 10 月下旬頃までに出る予定。