

・ 白い川の画像



拭き取り試験結果

(単位 : $\mu\text{g}/100\text{cm}^2$)

採取場所	鉄 (Fe)	カルシウム (Ca)	クロム (Cr)
「白い川」	2100	270	100
当初施設東側壁	240	41	5

- ・ 拭き取り試験
- 実施箇所 (赤枠内)
- ① 「白い川」
- ② 当初施設東側壁

