

中間貯蔵・環境安全事業(株)北海道PCB処理事業所に対する立入検査実施状況

立入年月日	立入実施主体	内 容
平成27年 4月 9日(木)	<ul style="list-style-type: none"> 胆振総合振興局保健環境部環境生活課 室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・増設施設内屋内暖房用ボイラー設備点検中の労災事故(4月8日発生)の現場状況確認。 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・点検作業要領、禁則事項の徹底 ・ばい煙濃度上昇原因の究明
平成27年 4月10日(金)	<ul style="list-style-type: none"> 胆振総合振興局保健環境部環境生活課 室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・増設施設の建屋内サービスタンク供給用配管(リリーフ弁)からの重油漏洩事故(1月5日発生)後の原状復帰確認。 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・リリーフ弁の性能に問題はないとの調査結果を踏まえ、付属キャップの日常的な点検の実施。 ・回収済みの重油汚染物、土壌の適正処理
平成27年 5月27日(水)	<ul style="list-style-type: none"> 胆振総合振興局保健環境部環境生活課 室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・増設施設に係る排出源モニタリング実施(5月26日~28日)時の調査状況確認、処理施設の運転状況確認。 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・特になし