

中間貯蔵・環境安全事業(株)北海道PCB処理事業所に対する立入検査実施状況

立入年月日	立入実施主体	内 容
平成27年 4月 9日(木)	<ul style="list-style-type: none"> 胆振総合振興局保健環境部環境生活課 室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・増設施設内屋内暖房用ボイラー設備点検中の労災事故(4月8日発生)の現場状況確認。 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・点検作業要領、禁則事項の徹底 ・ばい煙濃度上昇原因の究明
平成27年 4月10日(金)	<ul style="list-style-type: none"> 胆振総合振興局保健環境部環境生活課 室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・増設施設の建屋内サービスタンク供給用配管(リリーフ弁)からの重油漏洩事故(1月5日発生)後の原状復帰確認。 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・リリーフ弁の性能に問題はないとの調査結果を踏まえ、付属キャップの日常的な点検の実施。 ・回収済みの重油汚染物、土壌の適正処理
平成27年 5月27日(水)	<ul style="list-style-type: none"> 胆振総合振興局保健環境部環境生活課 室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・増設施設に係る排出源モニタリング実施(5月26日~28日)時の調査状況確認、処理施設の運転状況確認。 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・特になし
平成27年 8月 5日(水)	<ul style="list-style-type: none"> 胆振総合振興局保健環境部環境生活課 室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・当初施設に係る排出源モニタリング実施(8月3日~5日)時の調査状況確認、処理施設の運転状況確認。 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・特になし

中間貯蔵・環境安全事業(株)北海道PCB処理事業所に対する立入検査実施状況

立入年月日	立入実施主体	内 容
平成27年 9月15日(火)	<ul style="list-style-type: none"> ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・スラグ容器外(スラグ受容器パン)への誤出滓(平成25年10月30日発生事故)のその後の作業状況把握のため ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・スラグ容器の配置確認作業の手順はマニュアル化され、現場作業員における確認後、出滓の最終判断は中央制御室にて行われている。 ・出滓チャンバー内は、出滓口ゲートが閉まった状態では暗いが、開いた状態では一定の明るさがあり、I V Tカメラのシャッタースピードの調整で解像度が高くなることからモニターでの確認は可能である。 ・再発防止対策として、設置した投光器は作業環境・手順等からその使用について、再整理を要する。
平成27年10月29日(木)	<ul style="list-style-type: none"> ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・当初施設小型トランス解体エリア改造工事中における第一再生溶剤漏洩 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・液抜き作業における想定量が経験則によるものをベースとしたことからの事故につき、各種作業実施前段での環境設定を見直しすること。 ・引き続き改造工事において、同様の作業を予定しているため、本件の原因究明を図り、作業手順書の見直し等、水平展開を講じること。
平成27年11月19日(木)	<ul style="list-style-type: none"> ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・当初施設熱媒油戻り配管における熱媒油の漏洩(不具合事象) ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・外部タンクと建屋貫通部におけるフレキシブルホースは、昨年9月に鋼製カバーを設置し、腐食防止措置を講じ、年1回、カバー内の点検を実施することとされていたが、直近の定期点検で実施されていなかったため、全設置箇所を早急に確認すること。

中間貯蔵・環境安全事業(株)北海道PCB処理事業所に対する立入検査実施状況

立入年月日	立入実施主体	内 容
平成27年11月27日(金)	<ul style="list-style-type: none"> ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・増設施設に係る排出源モニタリング実施(11月25日～27日)時の調査状況確認、処理施設の運転状況確認。 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・特になし
平成27年12月28日(月)	<ul style="list-style-type: none"> ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 	<ul style="list-style-type: none"> ○廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・2次廃棄物(PCB処理物)の保管状況 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・特になし
平成28年1月14日(木)	<ul style="list-style-type: none"> ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・当初施設に係る排出源モニタリング実施(1月13日～15日)時の調査状況確認、処理施設の運転状況確認。 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・特になし
平成28年1月18日(月)	<ul style="list-style-type: none"> ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 	<ul style="list-style-type: none"> ○廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・当初施設の定期検査 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・小型トランス解体エリア改造工事完了後、速やかに軽微変更届の提出
平成28年2月1日(月)	<ul style="list-style-type: none"> ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・当初施設真空超音波洗浄エリアにおける第二再生溶剤漏洩 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・漏洩箇所を早急に確認すること、本件の原因究明を図り、その後、施設内外に水平展開を講じること。 ・定期点検作業中であり、請負業者が出入りするため、注意喚起すること。